



Ruda Śląska, 05.01.2018 r.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

**Przychodnie Fundacji
„Unia Bracka”**

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDŁOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYŚLOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie Nr 2

**„Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego
do Przychodni Brackiej Bobrek w Bytomiu”**

Nr sprawy: 54/17/NZ

Pytanie nr 1

Na rysunkach architektury otwór drzwiowy ma wysokość 204cm, a w SIWZ Zamawiający wymaga drzwi wysokości 210cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ofertę dla drzwi standardowych.

Pytanie nr 2

Na rysunkach architektury drzwi do windy nie mają odporności EI ponieważ wygradzona jest klatka schodowa od budynku drzwiami EI 30. Natomiast w SIWZ wpisane są drzwi szybowe windy EI 30.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powinno być EI 30.

Pytanie nr 3

W opisie Unia Bracka Bytom - Winda na 10 stronie wpisane są elementy w środku szybu windy malowane na kolor bordowy RAL 3011 i drzwi windy przeszklone.

Natomiast w SIWZ nie ma już nic na temat koloru malowania elementów w szybie windy a drzwi windy mają być wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy pominąć powyższy zapis w ofercie.

Pytanie nr 4

W opisie Unia Bracka Bytom - Winda na 14 stronie wpisane są wymiary kabiny 1100x1400x2150 a drzwi 900x2000. Natomiast w SIWZ wpisane są wymiary kabiny 1100x1400x2200 a drzwi 900x2100. (Dla kabiny wysokości 2200mm nadszybie powinno mieć 3450mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ofertę dla drzwi standardowych.

Pytanie nr 5

Brak informacji o przewidzianej w projekcie wentylacji grawitacyjnej szybu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zadane pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.



www.uniabracka.pl

Sporządziła : Agnieszka Mól
Zespół Techniczno - Majątkowy
Tel. 32/240-10-65 wew. 172



Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172

Ruda Śląska 41-711

tel. 32 240 10 65

fax 32 240 10 65 wew. 105

e-mail: fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823

REGON 270234496

KRS NR 0000085516

PODMIOT LECZNICZY

NR 000000021307

NR KONTA PKO BP

65 1020 2401 0000

0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji

„Unia Bracka”

Bytom

Przychodnia Bracka BOBREK

Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice

Przychodnia Bracka GLIWICE

Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice

Przychodnia Bracka przy GIG

Przychodnia Bracka OSIEDLOWA

Przychodnia Bracka MURCKI

Przychodnia Bracka STASZIC

Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów

Przychodnia Bracka KNURÓW

Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice

Przychodnia Bracka MYŚLOWICE

Przychodnia Bracka WESOŁA

Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska

Przychodnia Bracka BIELSZOWICE

Przychodnia Bracka HALEMBA

Przychodnia Bracka POKÓJ

Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK

Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec

Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW

Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze

Przychodnia Bracka MAKOSZOWY

Przychodnia Bracka ZABRZE

Pytanie nr 6

Brak informacji o tym, czy Wykonawca ma wykonać przyłącze elektryczne i oświetlenie szybu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe nie obejmuje oferty.

Pytanie nr 7

Brak informacji, czy Wykonawca ma obrabiać drzwi po ich montażu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obróbka drzwi po ich montażu nie należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Wpisana jest szafa prefabrykowana maszynowni windy, ale nie widać przewidzianego miejsca na jej posadowienie (70x120cm plus miejsce przed szafa do jej obsługi zgodnie z normą). Ważne jest by dla takiej szafy zamontować wentylację grawitacyjną, która będzie odprowadzać gorące powietrze wytwarzane przez agregat, ale czy jest możliwość doprowadzenia wentylacji do szafy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejsce na posadowienie szafy jest ujawnione na rzucie poziomym klatki schodowej i jest to niezabudowana wnęka pod schodami.

Pytanie nr 9

Jaką przewiduje się częstotliwość pracy urządzenia- wysoka częstotliwość w dźwigu hydraulicznym może wymusić na nas instalację dodatkowej chłodnicy oleju, aby zapewnić poprawne działanie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przedstawić ofertę w wersji podstawowej.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
VICEPREZES ZARZĄDU
ds. działalności leczniczej


Joanna Makosińska

Wiceprezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu



FUNDACJA „UNIA BRACKA”
Zespołu Technicznego - Majątkowy
www.uniabracka.pl

Joanna Makosińska

KA”

Sporządziła : Agnieszka Mól
Zespół Techniczny - Majątkowy
Tel. 32/240-10-65 wew. 172